

verrichtingen	arbeidsmiddelen	risicos	preventiemaatregel
	Boormachine	Elektrocutie – elektrisering	Jaarlijks nazicht (intern)
gebruik van klein	Slijpschijf		Niet werken in natte omgeving
electrisch gereedschap	Wipzaag		IP 44, enkel dubbel geïsoleerde machines
	elektrische knipper	Rondvliegende deeltjes – stof	Afschermkappen respecteren
	tafelzaag		Stofafzuiging
	Afkortzaag		Gepaste PBM's Bril - Stofmasker
	schubzaag	Breken van het snijgereedschap	Juiste materieel voor de job
		Blokkeren bewegende delen, Overbelasting	Juist gebruik
		Lawaai	Machine met slipkoppeling
		Contact met bewegende delen	Oorbescherming
			Afschermkap, instructies respecteren
		Struikelen	Opleiding, Dodemansschakelaar verplicht
		Raken van leidingen	Orde op de werkvloer
		Brandgevaar – schade	Voorafgaande controle,plannen as-built
			Opruimen, afschermen omgeving
			BB in de nabijheid
	electrische verlengkabels	electrocutie	de aansluit en verlengkabels elke dag visueel nazien en
		oververhitting	eventueel uitgebruik nemen
		overbelasting	nooit met natte handen de stekker insteken
		vallen en struikelen over kabels	beschermingsdraad ip 44
			verlengkabels min, 2,5 mm ²
			steeds de kabel volledig afrollen
			verlengkabels ontdubbelen
			de verlengkabel volledig op de grond leggen
			na gebruik opbergen
	ladder	breken of beschadiging van de ladder	controle ladder voor gebruik

		val van de ladder	een meter uitsteken boven toegangsplatform
		weggliden ladder	juiste hellingshoek
		omver vallen ladde	ladder vastzetten
			stabiel opstelling op vlakke ondergrond
laden en lossen	autolaadkraan	vallen van goederen	gebruik pbm's
	manueel	beschadiging omgeving	niet onder last lopen
	kraan hoofdaannemer	kwetsen handen	kraanwerk door opgeleid personeel of bekwaam door
			ervaring
afschrijven	stelling	vallen van stelling	alles dichtleggen
		doorgaan van stelling	stevig verankeren
			gebruik degelijke materialen
	ladder	breken of beschadiging van de ladder	controle ladder voor gebruik
		val van de ladder	een meter uitsteken boven toegangsplatform
		weggliden ladder	juiste hellingshoek
		0 omver vallen ladde	ladder vastzetten
bekisting plaatsen	klein electrisch gereedschap	zie bovenaan	stabiel opstelling op vlakke ondergrond
	ladder	zie bovenaan	
	stelling	zie bovenaan	
betoneren	betonpomp	opengaan darmen	opleiding pompist bij fabrikant
	mixer	afknijpen darmen	piekdrukken vermijden
		knellen van lichaamsdelen	druk aflatten bij openen klemmen
			veiligheidsboek en gebruikshandleiding
			bij pomp
			pbm's gebruiken
	mixer		voldoende personeel aan uitgang darm
	cement	huidirritatie - oogirritatie	dragen pbm's
	trilnaald	electrocucie	raadplegen veiligheidsfiche
			kabels uit beton houden
ontkisten	koevoet	verwondingen van ledematen	tijdens het ontkisten niemand onder
	klein electrisch gereedschap	valgevaar bekistinghout	bekisting
	ladder		pbm's gebruiken
			de juiste ontkistingsvolgorde volgen